

波林化工(常州)有限公司公司

固废问题检查整改报告

2019年10月30日,江苏省危险废物规范化管理检查组来我司开展固废专项检查,共发现8项问题,先将整改情况汇报如下:


1、信息未公开;

整改措施:已在厂门口设置固废焚烧炉显示屏,对外公开污染物排放信息,整改完成。




2、危废库记录、标识不规范；

整改措施：已将危废库记录、标识规范化，整改完成。



3、贮存场所管理制度未上墙；

整改措施：管理制度已上墙，整改完成。



整改措施：2019 年管理计划中的污泥数量已如实申报、飞灰跨省转移许可已通过，即将向美琪玛进行跨省转移。整改完成。

2019年度管理计划									
1. 企业基本信息	✓	建筑物名称	危险代码	单位	危险类别	危险特征	危险物质和危险物质名称	本年计划产生量	来源产生工艺
2. 产品信息	✓	TMA储罐泄漏	900-018-11	瓶	HW11(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯、氟酚	1200	TMA储罐工艺
3. 产品信息	✓	SPV储罐泄漏	205-103-13	瓶	HW11(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯三(三、二)乙基乙炔	350	SPV储罐工艺
4. 企业环评信息	✓	SPR储罐泄漏	900-011-31	瓶	HW11(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯三(三、二)乙基乙炔	350	SPR储罐工艺
5. 危险废物处置 <th>✓</th> <td>合计</td> <td>1900-00000(0.0000)0.0000其他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	✓	合计	1900-00000(0.0000)0.0000其他						
非生产类产生危险源									
6. 危险废物处置	✓	废物名称	危险代码	单位	危险类别	危险特征	危险物质和危险物质名称	本年计划产生量	来源产生工艺
7. 环境检测	✓	2204-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性	无其他	无其他	7	实验室检测
8. 废气治理设施	✓	772-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯三(三、二)乙基乙炔	20	实验室检测	
9. 废水治理设施	✓	772-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性	无其他	50	实验室检测	
10. 固体废物治理	✓	772-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性	无其他	50	实验室检测	
11. 管理措施	✓	2204-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性/腐蚀性	无其他	10	实验室检测	
12. 管理措施	✓	772-000-18	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯三(三、二)乙基乙炔	180	实验室检测	
13. 管理措施	✓	900-043-40	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性/腐蚀性	氟苯	50	实验室检测	
14. 管理措施	✓	900-043-40	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性/腐蚀性	氟苯	1.5	实验室检测	
15. 管理措施	✓	205-103-13	瓶	HW11(废、液)类【2016版】	液体毒性	氟苯三(三、二)乙基乙炔	2	实验室检测	
16. 管理措施	✓	900-043-40	瓶	HW43(废、液)类【2016版】	液体毒性/腐蚀性	氟苯	1.5	实验室检测	

苏环函通〔2020〕1418号

凌林化工(常州)有限公司:

你公司提交的跨省转移申请表和相关申请材料收悉,现提出许可意见如下:

一、根据你公司转移申请内容和浙江省生态环境厅委托绍兴市生态环境局出具的《关于波林化工（常州）有限公司固体废物跨省转移事宜的复函》（绍（虞）环固复函〔2020〕7号），同意你公司将产生的飞灰（HW18，772-003-18）80吨，转移至绍兴市上虞区联瑞化学有限公司进行处置利用，转移有效期至2020年12月31日。

二、贵公司在转移过程中严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》。按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)及许可数量开展危险废物转移活动。

三、你公司须在转移危险废物前三日内报告常州市高新区（新北）生态环境局，将预期到达时间报告绍兴市生态环境局，并及时将转移信息告知常州市生态环境局以便依法落实转移。

建经过报告制度。转移每批次危险废物前,应在“江苏省危险废物动态监管信息系统”中如实填报转移信息。

江苏省生态环境厅
(江苏省环境保护厅固体废物管理业务专用章代章)
2020年6月4日

联系人: 陈苏怡, 陈宇; 电话: 025-58527553, 83666210

抄送：常州市生态环境局、常州市高新区（新北）生态环境局

整改措施：除飞灰外危废已全部入库，飞灰 6 月底之前会

进行转移。预计 6 月底整改完成。

6、应急计划不够详细；

整改措施：公司编制有固废专项应急预案，对各种应急情况的处置均有详细描述。整改完成。

危险固废物事故应急救援预案

波林化工（常州）有限公司

实施日期：2013 年 1 月 1 日

修正日期：2017 年 8 月 1 日

编制（签字）：王舜

审核（签字）：姜志祥

签发人（签字）：臧梅

（公章）

目 录

1. 基本情况	2
2. 固废品种及其特性	3
3. 危险废物暂存设施位置及管理要求	3
4. 应急处理组织机构、组成人员和职责划分	3
5. 报警、联络方式	4
6. 事故发生后应采取的处理措施	6
7. 事故应急救援终止程序	7
8. 应急培训计划	7
9. 演练计划	7

7、台账信息不全；

整改措施：台账信息已完善，整改完成。

TMA 精馏残渣产生台账	2020/6/2 9:34	Foglio di lavoro ...	167 KB
BTI 月度台账	2020/6/2 9:22	Foglio di lavoro ...	17 KB
BTI 焚烧台账	2020/6/2 9:21	Foglio di lavoro ...	70 KB
危废系统库存量 - 2020	2020/6/2 9:21	Foglio di lavoro ...	39 KB
污泥台账.	2020/6/2 9:20	Foglio di lavoro ...	152 KB
沉降灰渣2020+	2020/6/2 9:15	Foglio di lavoro ...	28 KB
废包装袋台账.	2020/6/2 9:13	Foglio di lavoro ...	22 KB
废耐火材料2020+	2020/6/2 9:12	Foglio di lavoro ...	28 KB
SPP 过滤残渣台账.	2020/6/2 9:11	Foglio di lavoro ...	141 KB
废矿物油台账.	2020/6/2 9:09	Foglio di lavoro ...	49 KB
废抹布、废手套、废劳保用品台账	2020/6/2 9:08	Foglio di lavoro ...	13 KB
飞灰2020+	2020/6/2 9:07	Foglio di lavoro ...	28 KB
SPA 精馏残液台账.	2020/6/2 9:06	Foglio di lavoro ...	123 KB
废催化剂台账	2020/6/2 9:05	Foglio di lavoro ...	12 KB
炉渣2020+	2020/6/2 9:04	Foglio di lavoro ...	28 KB

8、监测频次不够；

整改措施：2019 年第四季度固废焚烧炉未运行，2020 年第一季度及第二季度均已进行固废焚烧炉尾气的自行监测。整改完成。

波林化工（常州）有限公司

2020 年 6 月 11 日